

USULAN MUSRENBANG KAB. WONOSOBO

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
1	Muhlison	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	jalan yang keadaan rusak yang menyebabkan terganggunya transportasi masyarakat	Dusun Kedewan RT 07 sampai RT 05, Desa Sudungdewo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
2	Dwi Cipto Budiyo	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Ruas jalan tersebut adalah jalur utama bagi warga Desa Wonosroyo menuju Ibu kota Kecamatan dan Ibu kota Kabupaten, serta jalan tersebut adalah jalur ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan untuk Warga Desa Wonosroyo dan sekitarnya.	Dusun Suruhan-Dusun Simpar-Pagergunung Banyukembar (Ruas Jalan Suruhan-Simpar-Pagergunung), Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
3	Suyanto	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Penghubung Antara Dusun Wonolobo Desa Manggis dengan Dusun Lenggerang Desa Kuripan sebagian jalan masih rusak dan sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses jalan tersebut sangat penting karena digunakan warga untuk jalur perekonomian dan banyak anak-anak sekolah melewati jalur tersebut	Dusun Wonolobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
4	Yanto	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	jalan tersebut merupakan akses warga untuk mencari nafkah dan juga jalan menuju kedesa lain. kondisi jalan yang sudah rusak parah ditambah jalan naik turun dan berbelok yang mengakibatkan rawan terjadi kecelakaan. pemakai jalan adalah pejalan kaki dan juga kendaraan bermotor. jalan ini merupakan jalan Durensawit-Krasak No Ruas 261	Jalan Durensawit-Krasak No Ruas 261, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
5	Supangat,S.Ag	Kelurahan / Desa	Pembangunan/rehab jembatan di ruas kabupaten	Saluran Air dari SD Negeri 1 Tempurejo Dusun Simpar menuju ke Dusun Gebig, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali, dan aliran air mulai menggerus jalan Ruas Jalan Kyuni - Temiling (No 134)	Simpar - Gebig, Tempurejo, Kab. Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
6	Sugito	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	irigasi sering bocor	Dusun Kalimendong RT 001 RW 002, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
7	Sugeng Taufik	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	jaringan irigasi kurang tertata sehingga ketika hujan air meluap di jalan	Desa Tegalgot, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
8	SUYITNO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	kondisi jalan Gumiwang- Rogojati yang masih beton dan sudah rusak.	Desa Gumiwang,kecamatan Sukoharjo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
9	Budiman	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Kondisi ruas jalan Desa Kupangan- Desa Kajeksan yang rusak sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, hal ini tentu sangat mengganggu laju perekonomian khususnya bagi masyarakat di Desa Kupangan karena jalan tersebut merupakan jalan utama desa.	Jalan Desa Kupangan- Desa Kajeksan di Desa Kupangan, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
10	Parwono	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	saluran irigasi menjadi aspek yang penting dalam pertanian di desa ngadimulyo, dengan jaringan irigasi yang baik maka akan meningkatkan hasil pertanian	jaringan irigasi ngasinan dusun banjaran desa ngadimulyo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
11	JUMADI	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Masalah yang dihadapi pada tahun 2010 bendung irigasi Sijemeti yang berlokasi di Dusun Semprong Desa Batusari jebol di karenakan di terjanng banjir. Sehingga para petani jika musim tanam padi masyarakat desa Batusari harus bergotong royong membuat bendungan secara darurat dengan tumpukan batu kali. Sehingga bila ada banjir datang bendungan darurat itu rusak lagi, Bendungan ini berukuran panjang 15 meter X tinggi 3 Meter	Dusun Semprong Desa Batusari Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
12	Mukhamad Heri Krisnanto	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan menuju puskesmas, Desa Pengarengan, kecamatan dan kabupaten masih jalan tanah	Dusun Pulepandak Desa Kalikarung, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
13	Taat Lestari Widodo	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Perlunya senderan di sepanjang ruas jalan Desa Limbangan	Desa Limbangan Kecamatan Watumalang, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
14	SUMEKTO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Benawi menuju Desa Winongsari yang juga melewati Dusun Sukoreno sampai saat ini masih menjadi kendala bagi warga masyarakat yang melintas dikarenakan banyak kerusakan yang berpotensi membahayakan warga desa yang melintas	Jalan Benawi Menuju Desa Winongsari dengan Nomor Ruas : 199 Kab.Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
15	MAT NGILMUN	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Jaringan irigasi Jati Srono Dusun Jolontoro telah mengalami keretakan sepanjang 150 m dan air masuk kedalam retakan tanah, sehingga air tidak bisa mengairi sawah - sawah penduduk di Dusun Jolontoro dan yang semula lahan persawahan menjadi lahan kering.	Dusun Jolontoro, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
16	SARWONO	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Jaringan irigasi sigenting merupakan irigasi pokok didaerah sigenting, dimana keberadaan jaringan irigasi ini mudah sekali bocor dan longsor sehingga petani seringkali tidak mendapatkan air untuk mengairi sawahnya tentunya petani banyak yang terancam gagal panen maupun penurunan hasil taninya karena air yang tidak stabil.	si genting, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
17	Adi Yulianto	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Ruas Jalan Kabupaten 216 Plunjaran-Kalisat Rusak	Dusun Silulut-Dusun Plunjaran, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
18	Ismail	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Untuk akses irigasi tidak ada karena bendungan hanyut.	Dusun Mranggen RW 004 , Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
19	AHMAD ROQIB	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Kondisi Jalan utama di Kelurahan Wonoroto banyak berlubang dan harus diperbaiki. Drainase Jalan di beberapa ruas jalan belum dilakukan pengerasan/pengecoran mengakibatkan aliran air dari jalan raya tidak lancar dan mengakibatkan aspal di jalan mengelupas. Hal Ini tentunya sangat mengganggu laju perekonomian dan pendidikan khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Wonoroto. dan jalan tersebut juga menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Watumalang.	Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
20	BUDI SETIYAWAN DILI TAMTAMASARI	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Pengaspalan Jalan Basir Desa Gunungtugel Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo Ruas Jalan yang menghubungkan Desa Gunungtugel-Sukoharjo, Keadaan sangat rusak dan sangat sulit untuk dilalui.	Desa Gunungtugel, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
21	Maprah	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Tingginya curah hujan dan kurangnya drainase yang baik menyebabkan tanggul jalan Kabupaten banyak yang longsor sehingga bahu jalan menjadi semakin sempit	Dusun Wonoyoso, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
22	Priyaji	Kelurahan / Desa	Pembangunan/rehab jembatan di ruas kabupaten	Perlunya pelebaran dan perbaikan jembatan penghubung antar desa di karenakan jembatan terlalu sempit untuk di lalui kendaraan roda empat	Desa Pulus, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
23	SUDARTO	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Saluran irigasi wadasgendol dengan panjang kurang lebih 5 km dalam keadaan rusak parah, bahkan hampir mati karena bendungan wadasgendol yang mengairi irigasi sudah jebol, ditambah medan saluran irigasi yang curam dan minimnya bangunan saluran irigasi, sehingga sering longsor.	Dusun Rejosari, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
24	Parmin	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	tanah longsor di bahu jalan dekat pemukiman warga	Dukuh Kletak RT 01 RW 01 Desa Garunglor, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
25	MINUK GAYANTI,S.S os.	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan kabupaten penghubung antar desa simbarejo - burnitirto rusak berat	Dusun bendungan desa simbarejo , Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
26	Budi Santoso	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Kerusakan Badan jalan mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat	Simbang, Kalikajar, Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
27	Rahadi Suryanto S.I.P	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Kondisi Senderan Irigasi Yang Sudah rusak,sehingga sering menghambat pengairan menuju lahan pertanian warga	Desa Sumberwulan, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
28	Pariman	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Permasalahan yg terjadi di ruas jalan no 195 yaitu jalan dari Dusun Krajan _ Dusun Sawal yaitu aspal sudah rusak sehingga menyulitkan bagi pengguna jalan, sering terjadi kecelakaan karena jalannya berlubang dan banyak kerikil kerikil yang berserakan akibat jalan yang rusak, jalan tersebut merupakan jalan ekonomi bagi warga Desa Lamuk sehingga jika jalan tersebut di bangun tentunya sangat membantu masyarakat dalam mendistribusikan hasil hasil pertanian warga Desa	Dusun Sawal RT 02 RW 06 - Krajan RT 01 RW 01 Lamuk, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
29	Ruswanto	Kelurahan / Desa	Pembangunan/rehab jembatan di ruas kabupaten	menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya guna menunjang kegiatan dibidang sosial maupun ekonomi masyarakat. Dikarenakan fungsinya yang penting, perlu adanya pemeliharaan agar kelayakannya tidak mengganggu aktifitas maupun keselamatan warga. Di Desa Plobangan sendiri terdapat jembatan Siwaton yang terletak di Dusun Plobangan dan menjadi penghubung antara Desa Plobangan dengan Desa Wulungsari, juga berada di jalan yang ber SK Bupati. Kondisinya yang sudah termakan usia dan belum pernah ada	RT 001 RW 002 Dusun Plobangan, Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
30	Eko wijianto	Kelurahan / Desa	Pembangunan/rehab jembatan di ruas kabupaten	Jembatan tersebut terletak di depan SMP 6 satu atap kaliwiro di Desa Medono, jembatan tersebut merupakan akses utama menuju Balai Desa Medono dai Dusun Pencil dan Dusun Pundung, kondisi jembatan saat ini sangat berbahaya dikarenakan bahu jembatan roboh dan segera butuh perbaikan/pembangunan.	Dusun Pencil RT 003/001 , Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
31	Among Pribadi	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Perlu perawatan untuk ketahanan pangan	Jebengan, TRIMULYO, Wadaslintang, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
32	IWAN WIDIYANTO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Rehabilitasi jalan ruas no.192 Ngadisono-purwosari dusun Krengseng desa grugu terjadi kerusakan sehingga menyulitkan untuk proses ternsportasi guna menunjang ekonomi, pendidikan dan kesehatan	Rehabilitasi jalan ruas no.192 Ngadisono-purwosari Dusun Krengseng Desa grugu , Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
33	Solehati	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Bahu jalan dari Dusun Kasemen menuju Dusun Cangkringan yang notabene ruas kabupaten belum di sender, sehingga jika curah hujan tinggi sering longsor, dan perlu perhatian khusus agar tidak menggerus bahu jalan.	Dusun Kasemen, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
34	SUWOTO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Rusak	Desa Buntu Kec Kejajar, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
35	Samiyo,S.Sos	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	jalur irigasi yang longsor karena tidak bisa menahan air yang mengalir sawah seluas 20 hektare	jaringan irigasi terletak Dusun jlamprang, Perum Griya Nirwana, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
36	TRI JATMIKO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	ruas jalan masih sempit rawan kecelakaan	RUAS JALAN NO 151 DESA TEGALOMBO, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
37	SUPRAYITNO	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Saluran Irigasi (Wagan si Bedil) merupakan salah satu saluran irigasi yang digunakan untuk mengairi area persawahan di Desa Wonolelo yang saat ini kondisinya rusak, kurang lebih ada 6 titik yang longsor berat karena berdekatan dengan tebing, sehingga aliran terhambat yang mengakibatkan para petani kesulitan untuk mengairi sawah, upaya gotong royong telah dilakukan secara berkala namun karena parahnya kerusakan dan membutuhkan dana yang cukup besar sampai saat ini kondisi wangan masih rusak.	Dusun Wonolelo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
38	TUGIYANTOR O	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Bogor- Mungkung adalah jalan utama antara kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kalikajar, namun jalan tersebut sudah rusak dan sudah lama tidak tersentuh pembangunan.	Dusun Bogor, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
39	AHMAD ZAENUDIN, SS	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Aspal jalan Beran - Surojoyo sudah sangat lama mengalami kerusakan, jalan ini merupakan jalan penghubung desa dan sebagai sarana perekonomian.. Saat ini sangat sulit dan berbahaya dilalui oleh pengguna jalan	Parakandawa RT 01 - RT 03, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
40	WAGIYATNO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalanan Rusak Berat/Parah	Dusun Karangjinem Desa Purwojiwo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
41	AKHMAD FAOZI,SE	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	aspal jalan dusah mulai rusak dan sebagian bahu jalan mulai longsor	Dusun Lobang, Desa Surengede, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
42	SUROTO	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan yang sudah rusak dan sebagai satu satunya jalan penghubung antara desa perboto ke kedalon	Desa Perboto dan Desa Kedalon, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
43	M.Nur	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Karena akses jalan terlalu sempit dan banyak yang berlubang sehingga rawan terjadi kecelakaan	Jalan Kalikajar – Perboto Km 4.5 RT 004, RW 007 Desa Rejosari Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
44	Kiyatno, SH	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan rusak di kampung Sarwodadi RW 03, jalan tersebut merupakan jalan utama untuk menuju Kantor Kelurahan Tawangsari dan Kampung Penawangan RW 1 perlu adanya perbaikan dan penambalan karena banyak lubang dan dibawahnya merupakan gorong-gorong yang cukup berbahaya, jalan tersebut merupakan akses perekonomian bagi warga sekitarnya	Kampung Sarwodadi RW 03 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
45	Rachmat	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Sudah rusak	Dusn Getas Rw1dan Rw 2, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
46	Gono Sunoto	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Ruas Kabupaten Masih berupa batu yang licin, sedangkan jalan tersebut merupakan jalan pertanian yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian	Purbosono RT 007 RW 002 , Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
47	Kukuh	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan kabupaten Sidodadi-Ponggoyudan sudah rusak parah sehingga perlu segera diperbaiki	Dusun Klilin-Ponggoyudan, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
48	Sabarun	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Dusun Ngaglik-Dusun Ngawen sudah sangat rusak parah mohon untuk segera dibangun dikarenakan jalan tersebut merupakan ruas jalan kabupaten	Dusun Ngawen Rt 01 Rw 03 Desa Pancurwening, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
49	Teguh Santoso	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	SERING TERJADI LONGDORAN SEHINGGA MENGHAMBAT SALURAN AIR KE SAWAH DAN KOLAM WARGA DESA WONOKERTO DAN SEKITARNYA	desa wonokerto RW 001 SAMPAI RW 003, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
50	Subadi	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	untuk meningkatkan produktivitas pertanian	Desa Maduretno, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
51	Heru Nurcahyo. S.Ip	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Kalo musim penghujan datang air dari jalan raya tidak tertampung dan masuk kepasar Desa dan mengakibatkan Pasar Becek, Kotor dan kumuh	Sirandu RT 12 RW 04 Randusari, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
52	Lutfan mundofir	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan belum disender sehingga kalau hujan rawan longsor	RW 01 Desa Bomerto Nomor Ruas 45, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
53	Heri Basuki	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perkotaan	debit hujan yang tinggi tidak mampu ditampung. Sehingga menyebabkan banjir disepanjang ruas jalan kabupaten yang khususnya berada di wilayah Desa Kadipaten. Hal tersebut sangat mengganggu pengguna jalan dan juga rumah disekitar ruas jalan tersebut.	Dusun Giyanti, Dusun Limbangan dan Dusun Manggis, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
54	TULUS AMINATO	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Jaringan Irigasi belum di bangun sehinggi sangat cepat terjadi tebing irigasi longsor	Pagedangan RT 005 RW 02 Desa Sempol, Kec. Sukoharjo, Kab Wonosobo, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
55	Asro	Kelurahan / Desa	Jaringan irigasi	Sistem irigasi / pengairan ke lahan pertanian sangatlah minim sehingga petani sangat kesulitan untuk mengairi lahanya	Dusun Jengko, Desa jengkol, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
56	NOOR PATRIA BHUDIEKUSU MA, S.Kom., M.Eng	Kelurahan / Desa	Peningkatan/pembangunan jalan ruas kabupaten	Jalan Soepardjo Rustam Drainase Jalan Tidak Berpungsi/Tidak Ada jadi kalau dimusim Penghujan Air meluber kejalan	Jalan Soepardjo Rustam dari RT 01 RW 07 sampai RT 06 RW 02 , Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-
57	BUDI RAHARJO	Kelurahan / Desa	Pembangunan/rehab jembatan di ruas kabupaten	Kondisi jempatan yang sempit dan kurang kokoh sedangkan sering dilewati kendaraan yang bermuatan berat	Karanganyar RT 01 RW 02, Kab. Wonosobo	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Verifikasi TAPD	-